

三瓶山登山道周辺被災状況

- ・男三瓶山～女三瓶山
崩落、亀裂があり**通行止め**とした
通行止め区間
- ・男三瓶山～扇沢～子三瓶山
危険箇所なく通行可能
- ・男三瓶山～林内トイレ～名号登山口
倒木はあるものの通行は可能
- ・男三瓶山～姫逃池登山口
崩落、落石はあるものの通行は可能
- ・男三瓶山～西の原登山口
亀裂、倒木はあるものの通行は可能
- ・孫三瓶山～女三瓶山
地震由来による崩落等はなく通行可能
孫三瓶から湯ノ谷峠間で倒木1箇所
あるが支障なく通行可能
- ・西の原登山口～姫逃池登山口
亀裂、倒木はあるものの通行は可能
- ・西の原登山口～扇沢～室内～太平山
倒木はあるものの通行可能
- ・子三瓶山～孫三瓶山
地震由来による崩落等はなく通行可能
- ・女三瓶山～林内トイレ～名号登山口
支障なく通行可能
- ・東の原登山口～太平山
倒木や崩落箇所はあるものの通行可能
- ・女夫松登山口～孫三瓶山
倒木や崩落箇所はあるものの通行可能
- ・その他足場の悪い箇所や以前からの
倒木はあるものの通行可能

